

maxit reparit



Popis

maxit reparit je jednosložkový akrylátový tmel s obsahem jemného zrnitého plniva určené pro použití jako lepidlo a těsnicí tmel.

Oblast použití

Tmel se používá ve všech zateplovacích systémech maxit therm a v omítkových systémech. Tmel je určen ke spárování fasádních profilů maxit a k utěsnění přilehlé výztužné vrstvy, dále je vhodný také k vyplňování trhlin a spár ve zdivu a omítce.

Vlastnosti

- optimálně se přizpůsobuje struktuře omítky
- vhodný pro vnitřní i venkovní použití
- bez zápachu
- dobrá odolnost proti UV záření
- jemně zrnité plnivo
- lze přetřít
- voděodolný
- odolný proti otěru
- optimální doba vytváření povrchové vrstvy

Stavební připravenost

Před použitím se ujistěte, že jsou všechny látky a materiály (pevné, kapalné a plynné), které se budou následně v blízkosti lepidla / těsnicího tmelu používat, zda jejich složky či výpary nevedou k poškození nebo změně (např. zabarvení) lepidla / těsnicího tmelu. V případě potřeby se poraďte s příslušným výrobcem stavebních materiálů. Při teplotě (+ 23 °C / 50 %

relativní vlhkosti vzduchu) vytvoří těsnicí tmel po cca 2 hodinách pevnou povrchovou vrstvu. Do té doby je nutné bezpodmínečně zabránit působení deště nebo jiné vody na čerstvý těsnicí tmel. Nižší teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně snížit rychlost zasychání těsnicího tmelu. Tmel nepoužívejte při teplotách pod + 5 °C.

Příprava podkladu

Povrchy pro přilnutí musí být čisté, bez prachu a mastnoty a musí být nosné. Povrchy pro přilnutí je třeba očistit a odstranit z nich veškeré nečistoty, jako jsou separační prostředky, konzervační prostředky, mastnota, olej, prach, voda, staré lepicí a těsnicí hmoty a další látky, které by mohly narušit přilnavost. Je třeba zabránit kontaktu s citlivými podklady (např. černé nátěry, neopren, EPDM, butyl atd.) nebo je vhodným způsobem izolovat.

Zpracování

maxit reparit se dodává v kartuši a je připraven k použití. Odřízněte špičku vytlačovacího trnu se závitem v horní části kartuše, našroubujte trysku a podle velikosti spáry ji seřízněte.

Spáru vyplňte, poté ji před vytvořením povrchové vrstvy vyhladte navlhčeným nástrojem.

Ošetřování

Nečistoty v čerstvém stavu odstraňte vodou.

Spáru chraňte před znečištěním a mechanickým namáháním, dokud zcela nevytverdne.

Zvláštní upozornění

V případě potřeby se poraďte s výrobcem.

Nakládání s odpady

Prázdné kartuše doporučujeme odstraňovat podle katalogu odpadů 07 02 13 Plastový odpad.

Skladování

V suchu při teplotách +5 °C až +30 °C, vodorovně na paletách chráněných před UV zářením je možné materiál skladovat po neomezeně dlouhou dobu.

Logistika

- 310 ml/kartuše, 20 kartuší/balení

Právní upozornění

Informace v této publikaci vycházejí z našich současných technických znalostí a zkušeností. Vzhledem k množství možných vlivů při zpracování a používání našich produktů nezbavují zpracovatele jeho vlastních testů a zkoušek a představují pouze obecné pokyny. Z toho nelze odvodit právně závaznou záruku určitých vlastností nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Je odpovědností zpracovatele dodržovat veškerá vlastnická práva i stávající zákony a předpisy a normy.

Vydáním tohoto listu pozbývají platnosti všechny dřívější listy.

maxit reparit	
Použití v exteriéru	ano
Použití v interiéru	ano
Pojivo	akrylát
Doba zasychání	Povrchové zaschnutí po 2 hod. při +23 °C a 65 % rel. vlhkosti
Teplota při zabudování (vzduch)	min. +5 °C / max. +30 °C
Teplota při zabudování (podklad)	min. +5 °C / max. +30 °C