


# Zusammenhang zwischen Luftfeuchtigkeit und Temperatur in Bezug auf das Abtrocknungsverhalten von pastösen Putzen (Werkmörtel nach DIN EN 15824)



**Anmerkung:** Die Angaben sind Erfahrungswerte und ersetzen keine individuelle Beratung vor Ort. Sie dienen als Entscheidungshilfe! Die **rot** gekennzeichneten Bereiche markieren Bedingungen die in keinem Fall während des Auftrags und Abtrocknens des pastösen Putzes auftreten dürfen! Durch hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen kann sich die Trocknung der pastösen Putze unter Umständen über Tage verzögern! Dies begründet keinen Mangel des Produktes! Die erforderliche Festigkeit stellt sich grundsätzlich noch ein, wenn keine witterungsbedingten Schädigungen auftreten.