

Pflegeanleitung/Reinigungskonzept



Material: maxit floor 4610 DuroTop
Zementgebundene Industriebodenbeschichtung

**Optik/
Oberfläche:** matt

Material: maxit floor 4610 DuroTop ist eine pumpbare, schnell härtende, mineralische, zementgebundene, polymermodifizierte Industriebeschichtung. Sie ist als Nutzschrift in industriellen und gewerblichen Bereichen vorgesehen.

Eigenschaften: Maximale Schichtdicke 15 mm, Minimum 4 mm. Empfohlene Schichtdicke 6 – 8 mm. Fußverkehr vor der endgültigen Aushärtung ist nur mit Schuh-Schutzüberzug erlaubt. Vorsichtige Begehung kann nach 24 Stunden erlaubt werden. Die volle Belastbarkeit ist nach ca. 1 Woche bei normalen Temperaturen gegeben.

Oberflächenschutz: Wenn keine Anforderung an die Optik besteht, kann maxit floor 4610 DuroTop ohne weitere Beschichtung belassen werden. Bei erhöhten optischen Anforderungen und zur Hydrophobierung der Oberfläche, kann eine geeignete Einpflege aufgetragen werden. Eine Vorverdichtung der Oberfläche sollte durch Padden erfolgen, um Verstrichungen zu minimieren. Blaues oder rotes Pad von 3 M mit mindestens 300 Umdrehungen/Minute.

Wichtige Hinweise: Fußverkehr vor der endgültigen Aushärtung nur mit Schuh-Schutzüberzug erlaubt. Vor dem Applizieren einer Einpflege muss der Untergrund ausgetrocknet sein. Dies ist bei maxit floor 4610 DuroTop nach 24 – 72 Stunden der Fall. Oberflächentemperatur während und unmittelbar nach der Verarbeitung > 10 °C. Weitere Informationen entnehmen Sie unseren jeweiligen technischen Merkblättern und Informationen.

Baufeereinigung

Lösen Schmutz durch Staubsaugen entfernen (Wichtig: zum Saugen bitte Parkettdüse verwenden). Danach nochmals mit dem Lamello und Flortextüchern wischen (eventuell Tuch mit klarem Wasser ansprühen).

Anzahl der Arbeitsgänge

Die Anzahl der einzelnen Beschichtungen hängt von der Fläche und der Nutzung ab. Für den gewerblichen Bereich sind mindestens jeweils 2 Arbeitsgänge zum Porenfüllen und zur Schutzbehandlung vorzusehen. Es gilt prinzipiell: Je mehr Schichten, desto dauerhafter. Die Einhaltung der Trocknungszeit zwischen den Anstrichen ist zu beachten!

Verbrauch der Produkte für Ersteinpflege

Der Verbrauch nimmt mit zunehmender Anzahl der einzelnen Beschichtungen ab, beträgt pro Arbeitsgang ca. 40 g/m² zu Beginn und stellt sich zum Ende auf ca. 30 g/m² ein. Die Angaben gelten für ordnungsgemäß eingebautes maxit floor 4610 DuroTop. Nach 2 – 3 Tagen ist die Fläche vollständig ausgehärtet.

Grundbehandlung		Unterhaltsreinigung		Zwischenreinigung		Grundreinigung	
Methode	Produkt	Methode	Produkt	Methode	Produkt	Methode	Produkt
Poren füllen Anstreichgerät	TASKI Jontec Technique Porenfüller 2 Arbeitsgänge						
Schutzbehandlung durch Beschichten Anstreichgerät	TASKI Jontec Matt ◆ 100% mindestens 2 Arbeitsgänge	Feuchtwischen - TASKI lamello mit TASKI flortex Tuch Nasswischen - Mop System	TASKI Jontec 300 ◆ 0,5% TASKI*) Tensol ◆ 1,0%	Reinigung und Ergänzungs- anstrich - blauer Pad	TASKI Jontec Forward ◆ 2%	Nassscheuern u. Nasssaugen - blauer/grüner Pad	TASKI Jontec ProStrip ◆ 10% – 20%

◆ = Produktdosierung *) Verbesserung der Trittsicherheit, bei hohem Staubeintrag tägliche Reinigung.

Weitere Informationen finden Sie in den Methodenkarten, Produktinformationen, Pflegeanleitungen oder auf der Homepage: www.diverse.de
Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie Ihren Diversey Kundenberater. Aus diesen Empfehlungen können keine Haftungsansprüche abgeleitet werden.

maxit süd

**Franken Maxit
Mauermörtel GmbH & Co.**
Azendorf 63
95359 Kasendorf
GERMANY
Telefon: +49 9220/18 0
www.maxit.de

maxit nord

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
07387 Kröpa
GERMANY
Telefon: +49 3647/433 0
www.maxit.de